

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  
"МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ"

**ПРИКАЗ**

01 июля 2016

№ 92/16-к

**О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению  
доступности ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-  
педагогический колледж" и услуг для инвалидов**

В целях исполнения Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" **приказываю:**

1. Заместителя директора по воспитательной работе Анурову Т.Н. назначить ответственным по вопросам:

обеспечения доступности для инвалидов информации об их правах и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их предоставления;

сопровождения инвалидов и оказание им услуг.

2. Заместителя директора по АХД и ИТ Мельникова В.Н. назначить ответственным за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) для инвалидов.

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора

*Мельников*

В.Н.Мельников

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания**  
**Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский музыкально – педагогический колледж»	
Фактический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14	
Телефон	8(495)361-29-13	E-mail: mmpk-v-lefortovo@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы	
Вид деятельности	Образование	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Объем предоставляемых услуг	6 услуг	
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; нежилое 1, 2, 3	
Количество и назначение входов	2 основных, 10 запасных	
Год постройки	1985	
Год последней реконструкции	-	

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200/150 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Трамваи 32,43,46. Автобусы 59, 730. Остановки «Кинотеатр «Спутник», «Солдатская ул.»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи) Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,95 м.	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	нет	нет необходимости		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет	нет необходимости		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет	нет необходимости		3,5м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет	нет необходимости		5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м	нет необходимости		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К

- *указатели направления движения	нет	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	C
- *места отдыха	нет	нет необходимости		Имеются		K, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно	нет	нет необходимости				
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет	нет необходимости		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	O, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	нет необходимости		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршза)	нет	нет необходимости		Есть на всю ширину приступи или шириной не менее 6 см по краю приступи	Отсутствие, несоответствие	C
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного маршза (наибольшая высота подъема одного из маршней)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	K
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	K
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		K

-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
--------------------------------	-----	--	--	-------------	--	---

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	0,8 м.					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	6,8	нет необходимости		1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	2,8	нет необходимости		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	6,8	нет необходимости		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	2,8			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть	нет необходимости		Есть при высоте более 0,45 м,	Dопустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть	нет необходимости		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности)	нет	приобретение и установка тактильных		Наличие		Г

объекта для инвалидов)		табличек с азбукой Брайля				
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	есть	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	C
Поручни с двух сторон	есть	нет необходимости		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	O, C
- на высоте	есть	нет необходимости		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	O, C
- * завершения поручней за пределами марша	есть	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	O, C
- * нетравмирующие окончания	есть	нет необходимости		Наличие		O, C
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	7,2 %	нет необходимости		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	K
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,05 м	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,4 м	нет необходимости		0,8 м и менее	Не ограничена	K
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	2,3 на 1,4 м	нет необходимости				
-при въезде на пандус, длина	1,5 м	нет необходимости		1,2 м и более	не менее 1,0 м	K

-при въезде на пандус, ширина	1 м	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	нет	нет необходимости		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	2,3 м	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,4 м	нет необходимости		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	есть	нет необходимости		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет необходимости		0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет необходимости		0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	есть	нет необходимости		Имеются		К
- *нетравмирующие окончания	есть	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	есть	нет необходимости		Наличие		К
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет необходимости		Наличие при необходимости		К
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Тамбур</b>	есть	нет необходимости				
Глубина	2,3 м	нет необходимости		1,5 м и более, при	Менее 1,5 м	К



Ширина марша	нет	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет	нет необходимости		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет необходимости		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет необходимости		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	нет	нет необходимости		-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет	нет необходимости		наличие	-	К
- мобильный	нет	приобретение и установка мобильного подъемника для инвалидов		-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования)	1,95 м	нет необходимости		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет	нет необходимости		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К

*Указатели направления движения, входа, выхода	есть	приобретение и установка тактильных табличек с азбукой Брайля		Имеются		К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	приобретение и установка		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	приобретение и установка		Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	приобретение и установка		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	приобретение и установка		Имеются		Г
*Тактильная схема	нет	приобретение и установка		Имеются		С
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	нет необходимости		Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет	нет необходимости		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет необходимости		имеются	отсутствуют	О
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

		необходимости				
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	нет необходимости		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет необходимости		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет необходимости		0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная</b> (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Есть на приступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршней, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *не травмирующие окончания	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Лифт пассажирский</b>	нет	нет необходимости				
<b>Кабина:</b>	нет	нет необходимости				
- длина	нет	нет необходимости		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет	нет необходимости		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	О

*Световая информация	нет	нет необходимости		Имеется		Г
*Звуковая информация	нет	нет необходимости		Имеется		С
*Знак доступности	нет	нет необходимости		Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет	нет необходимости		Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
Высота рабочей поверхности	нет	нет необходимости		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет	нет необходимости		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	0,95 м	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,05 м	нет необходимости		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	приобретение и установка		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет	приобретение и установка		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	есть	нет необходимости		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет	нет необходимости		1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет	нет необходимости		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет	нет необходимости		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет	нет необходимости		1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет	нет необходимости		Имеются		О
*Крючки для костылей	нет	необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет	нет необходимости		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	нет необходимости		2 % и более	Не учитывается	Г -
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	нет необходимости		Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	2	нет необходимости		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет	нет необходимости		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет	приобретение и установка		Имеется		С
Ширина дверного проема	0,95 м	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1 м	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,2 м			0,8 м и более		К
- * высота раковины	0,8 м	нет		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К

		необходимости				
- *опорный поручень	есть	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>	нет	нет необходимости				
- количество кабин	нет		справочно			
- *знак доступности кабины	нет	нет необходимости		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет	нет необходимости		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет	нет необходимости		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет	нет необходимости		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе – проектирование и строительство пандуса в первом корпусе;
- на путях передвижения – строительство 5 минипандусов, тактильных табличек с азбукой Брайля; проектирование и установка лестничного подъемника между 1 и 2 этажами.

## Ответственный за проведение обследования объекта:

И.о директора ГБПОУ г. Москвы  
"Московский музыкально-педагогический колледж"

В.Н.Мельников

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания**  
**Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский музыкально – педагогический колледж»		
Фактический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14		
Телефон	8(495)361-29-13	E-mail:	mmpk-v-lefortovo@yandex.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы		
Вид деятельности	Образование		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Объем предоставляемых услуг	6 услуг		
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; нежилое 1, 2, 3		
Количество и назначение входов	2 основных, 10 запасных		
Год постройки	1985		
Год последней реконструкции	-		

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200/150 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Трамваи 32,43,46. Автобусы 59, 730. Остановки «Кинотеатр «Спутник», «Солдатская ул.»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные тунNELи)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>						
- ширина прохода, калитки	0,95 м.	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
<b>Автостоянка посетителей (при наличии)</b>						
*Расстояние до входа в здание	нет	нет необходимости		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет	нет необходимости		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет	нет необходимости		3,5м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет	нет необходимости		5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м	нет необходимости		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К

- *указатели направления движения	нет	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет	нет необходимости		Имеются		К, О
<b>Открытая лестница (лестница на рельефе территории):</b>						
- высота подъема справочно	нет	нет необходимости				
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет	нет необходимости		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет	нет необходимости		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней маршза)	нет	нет необходимости		Есть на всю ширину простира или шириной не менее 6 см по краю простира	Отсутствие, несоответствие	С
<b>Пандус на рельефе</b>						
- высота подъема одного маршза (наибольшая высота подъема одного из маршзов)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
<b>Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м</b>	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К

-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
--------------------------------	-----	--	--	-------------	--	---

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	0,8 м.					
Габариты площадки (ширина) <b>с пандусом</b>	6,8	нет необходимости		1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) <b>с пандусом</b>	2,8	нет необходимости		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) <b>без пандуса</b>	6,8	нет необходимости		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) <b>без пандуса</b>	2,8			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	есть	нет необходимости		Есть при высоте более 0,45 м,	Dопустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть	нет необходимости		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности)	нет	приобретение и установка тактильных		Наличие		Г

объекта для инвалидов)		табличек с азбукой Брайля				
<b>Лестница наружная</b>						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	есть	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	есть	нет необходимости		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	есть	нет необходимости		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	есть	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	есть	нет необходимости		Наличие		О, С
<b>Пандус наружный</b>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	7,2 %	нет необходимости		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,05 м	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,4 м	нет необходимости		0,8 м и менее	Не ограничена	К
<b>Разворотные площадки:</b> (указываются габариты наименьшей)	2,3 на 1,4 м	нет необходимости				
-при въезде на пандус, длина	1,5 м	нет необходимости		1,2 м и более	не менее 1,0 м	К

-при въезде на пандус, ширина	1 м	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	K
-промежуточная прямая, длина	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	K
-промежуточная прямая, ширина	нет	нет необходимости		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	K
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	2,3 м	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	K
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,4 м	нет необходимости		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	K
Поручни с двух сторон:	есть	нет необходимости		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет необходимости		0,7-0,9 м		K
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет необходимости		0,8-1,0 м		O
- *горизонтальные завершения поручней	есть	нет необходимости		Имеются		K
- *неприводящие окончания	есть	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	K, O
*Нескользкое покрытие (при намокании)	есть	нет необходимости		Наличие		K
<b>Наружный подъемник</b> (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет необходимости		Наличие при необходимости		K
<b>*Звуковой маяк у входа</b>	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	C
<b>Тамбур</b>	есть	нет необходимости				
Глубина	2,3 м	нет необходимости		1,5 м и более, при	Менее 1,5 м	K



Ширина марша	нет	нет необходимости		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет	нет необходимости		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет необходимости		0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет необходимости		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	К
<b>Пандус переносной</b>	нет	нет необходимости		-	Наличие	К
<b>Подъемник для инвалидов</b>						
- стационарный	нет	нет необходимости		наличие	-	К
- мобильный	нет	приобретение и установка мобильного подъемника для инвалидов		-	наличие	К
<b>Коридоры/холлы</b>						
Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования)	1,95 м	нет необходимости		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	нет	нет необходимости		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К

*Указатели направления движения, входа, выхода	есть	приобретение и установка тактильных табличек с азбукой Брайля		Имеются		K, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет	приобретение и установка		Имеются	Допустимо отсутствие	K, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	приобретение и установка		Имеются		C
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет	приобретение и установка		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	приобретение и установка		Имеются		Г
*Тактильная схема	нет	приобретение и установка		Имеются		C
<b>*Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	O
- зона для коляски на каждом этаже	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	нет необходимости		Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	C
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>						
Контрастная маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	C
Поручни с двух сторон на лестнице	нет	нет необходимости		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	O
- *горизонтальные завершения поручней	нет	нет необходимости		имеются	отсутствуют	O
<b>Пандус внутренний на этаже</b>						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	K

		необходимости				
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	нет необходимости		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
<b>Поручни с двух сторон:</b>						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет необходимости		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет необходимости		0,85 – 1,0 м		О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	есть	нет необходимости		Есть на приступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршней, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *не травмирующие окончания	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	С
<b>Лифт пассажирский</b>	нет	нет необходимости				
<b>Кабина:</b>	нет	нет необходимости				
- длина	нет	нет необходимости		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет	нет необходимости		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни	нет	нет необходимости		Имеется	Допустимо отсутствие	О

*Световая информация	нет	нет необходимости		Имеется		Г
*Звуковая информация	нет	нет необходимости		Имеется		С
*Знак доступности	нет	нет необходимости		Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет	нет необходимости		Наличие		К, Г
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>						
Высота рабочей поверхности	нет	нет необходимости		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет	нет необходимости		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	0,95 м	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,05 м	нет необходимости		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	нет	приобретение и установка		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет	приобретение и установка		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	есть	нет необходимости		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
<b>Обслуживание с перемещением №</b>						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет	нет необходимости		1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет	нет необходимости		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К

Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет	нет необходимости		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет	нет необходимости		1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет	нет необходимости		Имеются		О
*Крючки для костылей	нет	необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие	О
<b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	нет	нет необходимости		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	нет	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет	нет необходимости		2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	нет необходимости		Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	2	нет необходимости		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет	нет необходимости		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет	приобретение и установка		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет	приобретение и установка		Имеется		С
Ширина дверного проема	0,95 м	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	1 м	нет необходимости		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,2 м			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,8 м	нет		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К

		необходимости				
- *опорный поручень	есть	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О
<b>Кабины для инвалидов:</b>	нет	нет необходимости				
- количество кабин	нет			справочно		
- *знак доступности кабины	нет	нет необходимости		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет	нет необходимости		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет	нет необходимости		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет	нет необходимости		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	нет необходимости		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет	нет необходимости		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	нет необходимости		Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на входной группе – проектирование и строительство пандуса в первом корпусе;
- на путях передвижения – строительство 5 минипандусов, тактильных табличек с азбукой Брайля; проектирование и установка лестничного подъемника между 1 и 2 этажами.

**Ответственный за проведение обследования объекта:**

И.о директора ГБПОУ г. Москвы  
"Московский музыкально-педагогический колледж"

В.Н.Мельников

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский музыкально – педагогический колледж"		
Фактический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14		
Юридический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14		
Округ, район	ЮВАО, Лефортово		
Телефон/ E-mail	8(495)361-29-13/ mmpk-v-lefortovo@yandex.ru		
Вид деятельности	Образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельностоящее здание; нежилое			
Количество и назначение входов	2 основных, 10 запасных		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	400 чел.		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	нет		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет		
Возможность дистанционного обслуживания	нет		

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле- коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Доступно
Входная группа	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно
Пути движения	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Доступно
Зона оказания услуги	Недоступно	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Санитарно-бытовые помещения	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Доступность услуги	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Доступность итоговая			Частично доступно	

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобретение и установка минипандуса
Вход (входы) в здание	Приобретение и установка пандуса в первый корпус
Путь (пути) движения внутри здания	Приобретение и установка 5 мини-пандусов, тактильных табличек с азбукой Брайля
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	Адаптировать первый корпус здания

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации - в настоящее время финансовые средства на проведения ремонтных работы не предусмотрены

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от "4" июля 2016 г.,

Дата составления паспорта "5" июля 2016 г.

И.о. директора ГБПОУ г.Москвы  
"Московский музыкально – педагогический колледж"

М.П.

Мельников В.Н.

Заместитель председателя Общества  
инвалидов ЛЕФОРТОВО

М.П.



Савоськина Н.И.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
для инвалидов общественного здания**

Наименование объекта	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Московский музыкально – педагогический колледж"			
Фактический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14			
Юридический адрес	111250, г. Москва, ул. Солдатская, д. 14			
Округ, район	ЮВАО, Лефортово			
Телефон/ E-mail	8(495)361-29-13/ mmpk-v-lefortovo@yandex.ru			
Вид деятельности	Образование			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы			
Форма собственности объекта	Оперативное управление			
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги) отдельностоящее здание; нежилое				
Количество и назначение входов	2 основных, 10 запасных			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	400 чел.			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	нет			
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет			
Возможность дистанционного обслуживания	нет			

**1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов**

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле- коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Доступно
Входная группа	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно
Пути движения	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Доступно
Зона оказания услуги	Недоступно	Недоступно	Недоступно	Недоступно
Санитарно-бытовые помещения	Частично доступно	Частично доступно	Доступно	Доступно

**2. Доступность объекта для инвалидов**

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Доступность услуги	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно	Частично доступно
Доступность итоговая		Частично доступно		

**3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта**

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Приобретение и установка минипандуса
Вход (входы) в здание	Приобретение и установка пандуса в первый корпус
Путь (пути) движения внутри здания	Приобретение и установка 5 мини-пандусов, тактильных табличек с азбукой Брайля
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Не нуждается
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Все зоны и участки объекта в целом	Адаптировать первый корпус здания

\* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации - в настоящее время финансовые средства на проведения ремонтных работ не предусмотрены

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от "4" июля 2016 г.,

Дата составления паспорта "5" июля 2016 г.

И.о. директора ГБПОУ г.Москвы  
"Московский музыкально – педагогический колледж"

М.П.

*М.В.М.*

Мельников В.Н.

Заместитель председателя Общества  
инвалидов "Лефортово"

*М.В.М.*  
М.В.М. \* МГОО ВОИ \* ВИПУННИЦА ИМЕНИ

Савоськина Н.И.